

## Taglio del dente: concluse le lavorazioni subacquee

29 Marzo 2022



**Concluse le lavorazioni subacquee di demolizione di una porzione del "dente" della darsena nautica e in avvio il consolidamento del profilo della banchina.**

In questa fase l'azienda incaricata della realizzazione dell'intervento - Barracuda Sub S.r.l. - ha concluso la demolizione e l'approfondimento del fondale per l'ampliamento e il potenziamento dello specchio acqueo compreso tra la darsena nautica e la darsena tecnica. Le demolizioni sono effettuate mediante l'utilizzo di un pontone con gru e un escavatore con martello idraulico. Il taglio del cassone è stato invece realizzato tramite disco e cavo diamantato per mezzo di operazioni terrestri e subacquee.